

**אישור מוכנות / בטיחות שנתי למוסד לשנת לימודים תשפ"ב**

שם המוסד	תאריך מבדק
גן קרן אור	08/06/2021

כתובת המוסד		
רחוב	מס' בית	עיר
מצדה	13	עפולה

1. פערים שנתגלו בקדימות 2, יוסרו באחריות **הרשות/בעלות** במסגרת תכנית שנתיית / רב שנתיית.
2. עפ"י המבדק והערכת סיכונים אין במוסד מפגעים בקדימויות 0 ו-1 המהווים סכנה ברורה ומידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון.

הריני לאשר כי המוסד הנ"ל ראוי לאיכלוס ילדים, עד לתאריך 01.07.2022.

אלי פייס  
ממונה ויועץ הבטיחות  
נ.ש.-23672  
עורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך