

תעודת בדיקה מספר 7532202178

דף 1 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : עיריית עפולה - אגף תפעול ח.פ. : 500277009
 מענו : יהושע חנקין 47 עפולה 18100
 תאריך ההזמנה : 13/01/2025 תאריך ביצוע: 05/08/2025

תאור המוצר

בחינת איכות התחזוקה
 יצרן : עיריית עפולה - אגף תפעול

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן

נבדק לפי התקנים הבאים:
 ת"י 1498 חלק 7 - מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול ממרץ
 2006, גליון תיקון מספר 3 פברואר 2010

הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם תו תקן, מספר היתר 77962
 פירוט הסעיפים שנבדקו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 7 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו
 פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 כלל ההחלטה של הענף הוא כלל החלטה פשוט.

תעודת בדיקה מספר 7532202178

דף 2 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

שם וכתובת האתר: גן ציבורי חריש רחוב החריש 10 עפולה




סוג האתר: ציבורי

כמות מתקנים לפי ת"י 1498 החדש: 5

כמות מתקנים כוללת באתר: 5

סוג כיסוי שטח: מלאכותי


פירוט סוג כיסוי השטח: דשא סינטטי



תעודת בדיקה מספר 7532202178

דף 3 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



תעודת בדיקה מספר 7532202178

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 7

תקן 1498 חלק 7

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה	ליקויים	מסקנה
4	כללי				
	פירוט של התעודות	ראה תוצאות בנספח			
4.1	מניעת גישה למתקן				
4.1.1	מניעת גישה למתקן	המתקן בטוח לציבור?; כן;		מתאים	
4.1.3	זהות המתקנים בין תעודה שנתית עיקרית לאלו שבאתר	המתקנים זהים;		מתאים	
5.1	המתקן יותקן באופן בטוח				
5.1.1	מתקנים חדשים	האם קיימים באתר מתקנים חדשים שהותקנו לאחר בחינה שנתית אחרונה?; לא;		מתאים	
6	בחינה ותחזוקה				
6.2	המתקן ורכיביו ייבחנו כמפורט להלן:				
6.2.1	כיסוי שטח לניחות הולם				
6.2.1.1	כיסוי שטח לניחות הולם	האם הוחלף כיסוי שטח לניחות הולם מאז ביקורת שנתית האחרונה?; לא;		מתאים	
6.2.1.3	בדיקת הולם מאז ביקורת שנתית האחרונה				
6.2.1.3.1	בדיקת הולם מאז ביקורת שנתית האחרונה	האם בוצעה בדיקת הולם לכיסוי השטח מאז ביקורת שנתית האחרונה: לא עברו 5 שנים מאז ההתקנה של התשתית/בדיקת הולם האחרונה;		מתאים	
6.2.2	בחינה חזותית שגרתית				
6.2.2.1	בחינות רוטיניות יומיות				
6.2.2.1.1	בחינות רוטיניות יומיות	האם ישנו תיעוד לביצוע בחינות רוטיניות יומיות באתר?; לא נדרש באתר זה;		מתאים	
6.2.3	בחינות תפקוד חודשיות				
6.2.3.1	תיעוד לבחינות חודשיות	האם קיים תיעוד לבחינות חודשיות באתר?; כן;		מתאים	
6.2.3.2	התאמה למצב בשטח	האם מסקנת הבדיקה תואמת את המצב בשטח?; כן;		מתאים	

תעודת בדיקה מספר 7532202178

דף 5 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה	ליקויים	מסקנה
6.2.3.3	בדיקה חודשית אחרונה				
6.2.3.3.1	בדיקה חודשית אחרונה	בדיקה חודשית אחרונה בוצעה בטווח של לא יותר מחודש מבדיקה חודשית שקדמה לה?; לא ;	עיקוב 2 ימים בגלל מלחמה		מתאים
6.2.3.3.2	תיעוד מפורט	האם התיעוד מפורט ומתייחס לכל הסעיפים?; כן ;			מתאים
6.2.3.3.3	פעולות תיקון				לא ישים
6.2.3.3.3.1	אפקטיביות פעולות התיקון				לא ישים
6.2.4	בחינה שנתית עיקרית				
6.2.4.1	בדיקה שנתית	האם בוצעה בדיקה שנתית באתר?; כן ;			מתאים
6.2.4.2	בדיקה שנתית אחרונה				
6.2.4.2.1	בדיקה שנתית אחרונה	האם בדיקה שנתית אחרונה בוצעה בטווח של לא יותר משנה מבדיקה שנתית שקדמה לה?; כן ;			מתאים
6.2.4.2.2	בדיקה ע"י מעבדה מאושרת				
6.2.4.2.2.1	בדיקה ע"י מעבדה מאושרת	האם הבדיקה השנתית האחרונה בוצעה ע"י מעבדה מאושרת?; כן ;			מתאים
6.2.4.2.2.3	בדיקה עם מסקנה מתאים				
6.2.4.2.2.3.	אי התאמות				
6.2.4.2.2.3.2.1	אי התאמות	האם נמצאו אי התאמות בבדיקה השנתית?; לא ;			מתאים
6.2.4.3	מתקנים זהים לאלו שנבחנו בתעודה השנתית				
6.2.4.3.1	הצהרות התקנה				לא ישים
7	לוח זמנים לבחינות				
7.1	פערי זמנים בין בדיקות				
7.1.1	תאימות ללוח הזמנים שנקבע עבור בדיקות חודשיות				מתאים
7.1.2	תאימות ללוח הזמנים שנקבע עבור בדיקות שנתיות				מתאים
7.2	פגמים חמורים עלולים לסכן את הבטיחות				
7.2.1	פגמים חמורים עלולים לסכן את הבטיחות				

תעודת בדיקה מספר 7532202178

דף 6 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה	ליקויים	מסקנה
7.2.1.1	פגמים חמורים עלולים לסכן את הבטיחות	האם נמצאו פגמים חמורים העלולים לסכן את הבטיחות של המשתמשים? לא ;			מתאים
8	תפעול				
8.1.1	הוראות תחזוקה	האם ברשותו של בעל האתר הוראות תחזוקה מהיצרן עבור כל אחד מהמתקנים? כן ;			מתאים
8.2.1	הערכת אמצעי הבטיחות				
8.2.1.1	הערכה תקופתית	האם בוצעה הערכה תקופתית של האפקטיביות של אמצעי הבטיחות במגרש המשחקים? כן ;			מתאים
8.2.2	כשירות עובדים	עובדים המבצעים משימות יהיו בעלי כישורים והכשרה בהתאם למשימה: כן ;			מתאים
8.2.4	אמצעי בטיחות כלליים				
8.2.4.1	הימצאות שלט אתר	האם קיים שלט אתר? כן ;			מתאים
8.2.4.2	התאמת המידע שקיים בשלט להוראות הנת"מ	האם המידע שקיים בשלט תואם את הוראות הנת"מ? לא ;	יש לעדכן חברה מתחזקת - עיריית עפולה		מתאים
8.2.4.3	תיעוד משלט האתר	שנתית אחרונה (כפי שמופיע בשלט האתר): 25.3.2025 שנתית הבאה (כפי שמופיע בשלט האתר): 25.3.2026			מתאים
8.2.9	שינויים במתקן				
8.2.9.1	ביצוע שינויים במתקן	האם בוצעו שינויים במתקן או מבנהו שעשויים להשפיע על הבטיחות של המתקן? לא ;			מתאים

תעודת בדיקה מספר 7532202178

דף 7 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נספח לסעיף 4 פירוט של התעודות תקן 1498 חלק 7

שם מסמך	גוף בודק	תאריך הבדיקה	מספר תעודה	שם הבודק	הערות
בדיקה שנתית	MSI	25.03.2025	3022328	יצחק תורג'מן	
בדיקבה שנתית	גבי שואף	19.8.2024	67/40885	משה כלימי	
כיסוי שטח-בדיקת הולם	MSI	03.06.2024	202406031340	דניאל אדמוני	
בדיקה חודשית	ד.א	17.06.2025	10/מ7035	אברהם	
בדיקה חודשית	ד.א	15.05.2025	10/מ7003	אברהם	

סוף תעודת בדיקה