



א.עדי אקוסטיקה
התכנון שלנו השקט שלכם

מעבדה מוסמכת לבדיקות רעש • ת"י ISO 9001:2015

סימוכין: 6487

תאריך הביקור : 18.2.25

דוח אקוסטי על ביקור באולם באולינג :

מיקום: רחוב יהושע חנקין 2 עפולה
מטרה: הערכת בעיית רעש ממנוע באולם באולינג

1. מבוא:

במהלך הביקור אחרי סיור במשרדים למטה התגלה שמקור הרעש הנגרמות ממנועי האולם, והשפעתם על המשרדים הממוקמים מתחת לאולם.

2. תיאור האולם:

האולם מכיל מספר מסלולי באולינג, עם מערכות מנועים המיועדות להפעלת מכונות ושירותים נוספים. האולם פעיל כול השובע.

3. תצפית על בעיית הרעש:

• **מקור הרעש:** רעש ניכר נגרם ממנועי האולם, במיוחד בזמן הפעלת מכונות הגלישה. רעש זה כולל רעידות שנישאות דרך הרצפה.

• **השפעה על המשרדים:** במשרדים שמתחת לאולם הרעש נשמע בצורה ברורה.

4. המלצות:

דרוש לבצע פירוק של המנועים ולהניח אותם על בולמי זעזעים מגומי.


• **מעבר למנועים שקטים יותר:** בחינה של מנועים עם טכנולוגיות חדשות הפועלות ברמות רעש נמוכות יותר.

עמוד 1 מתוך 3

www.a-adi.co.il

+972 52-7741055 

04-8348-350 

האומן 17, ישראל 

info@a-adi.co.il 



א.עדי אקוסטיקה
התכנון שלנו השקט שלכם

מעבדה מוסמכת לבדיקות רעש • ת"י 9001:2015 ISO

סימוכין: 6487

5. סיכום

הביקור העלה בעיות רעש משמעותיות באולם הבולינג, אשר משפיעות על המשרדים למטה. יש לנקוט בפעולות מיידיות כדי להקטין את ההשפעות הללו ולשפר את חוויית העבודה במשרדים.

חתימה:

אלון עדי יועץ אקוסטי



KORTOV@GMAIL.COM החשמל 10 עפולה

04-6402727



נור קשר בלוג השירותים שלנו אודות דף הבית



סט 4 רגליים פלסטיק למזגן
Twitoplast



סט 4 רגליים גומי למזגן גדול שחקים



סט 4 רגליים גומי למזגן קטן שחקים

דרוש לנתק את המנועים ולהנחת את תשובות גומי :

עמוד 2 מתוך 3

www.a-adi.co.il

+972 52-7741055



04-8348-350



האומן 17, ישראל



info@a-adi.co.il





א.עדי אקוסטיקה
התכנון שלנו השקט שלכם

מעבדה מוסמכת לבדיקות רעש • ת"י 9001:2015 ISO

סימוכין: 6487




עמוד 3 מתוך 3

www.a-adi.co.il

+972 52-7741055 

04-8348-350 

האומן 17, ישראל 

info@a-adi.co.il 